


MWS 3 - 10



L1/N1: Ausgang für Klappe

L1/N1: Port for shutter

L1/N1: Sortie pour volet

Bei mehreren Motoren alle TB (TK) in Reihe schalten.

If more than 1 motor is used connect all TB (TK) in series.

Si plusieurs moteurs, monter tous les Thermocontacts en série.